

名木野小学校 校舎外壁状況

① 特別教室棟（南側）



外壁タイル画が老朽化により一部ヒビ等が存在する。

⑪ 特別教室棟（南側）



⑫ 特別教室棟（北側）





特別教室棟の壁面の塗装部分は全体的に剥がれやひび割れ等が存在する。

② 管理棟（西側）





管理棟の壁面部分は全体的に塗装の剥がれが存在する。

⑩ 管理棟（東側）



建物透視図



建物配置図

⑧ 屋内運動場（東側）



屋内運動場の壁面は全体的に塗装部分に剥がれやひび割れが存在する。

③ 普通教室棟（北側）



④ 普通教室棟（西側）



⑤ 普通教室棟（南側）



⑥ 普通教室棟（南側）



⑦ 普通教室棟（南側）



⑨ 普通教室棟（北側）



普通教室棟の壁面部分は全体的に塗装の剥がれや浮きが存在し、ベランダ部分の塗装も浮いて歪んでいる。