



橋梁番号 (分割番号)		68764 -0		フリガナ アライニョウキョウ	橋梁名 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	小規模橋梁点検調書(1.橋梁概略諸元)		市町村	見附市	管理 区分	1	最新点 検年月	2020/9		
路線 情報	道路種別	一級市町村道					橋梁種別	橋		地区							
	路線名	三林・坂井線					有料区分	一般(無料)橋		架橋位置	起点側	見附市	三林町屋敷添				
	道路規格	種	級	設計速度	km/h	センサス	年次	区間番号	終点側		見附市	三林町屋敷添					
	緊急輸送道路	指定無し					交通量	台/日	大型車	台/日	距離標	K					
構造諸元 共通情報	路面位置	上路					交通制限状況	通行制限無し		経度・緯度	E 138 -52 -44.62 N 37 -34 -46.61						
	上部工構造形式	床版橋					迂回路	あり			道路台帳番号	図面番号	区間順序番号	-			
	上部工材料	RC橋					交差種別/名称	その他	荒江用水路	位置図							
	床版材料	RC床版															
	下部工基礎																
	橋長	2.6 m	最大支間長			m	河川種別/管理者										
	連数・径間数	連	／	1	径間	第三者 被害 危険性	道路管理者	なし									
	幅員構成	総幅員	7.85 m	／	拡幅部	あり	鉄道管理者	なし									
		内訳	車道	7.35 m	歩道	0.00 m	塩害区分	外									
	適用示方書							海岸線からの概算距離	12.00 km								
	橋格							凍結防止剤散布計画									
	重要度区分(耐震)							塩害 対策	塗装の有無	なし							
	設計荷重								対策の有無	なし							
	耐荷荷重							鋼部材 防食	防食工法								
	架設年次		不明	年	月	竣工		塗装面積	m ² (高欄含む全塗装面積)								
	現地写真 全景(桁がわかる側面の写真)							現地写真 近景(路面のわかる写真)							備考		
														<ul style="list-style-type: none">点検手法(徒歩及び梯子)点検時の交通規制方法(規制なし)健全度(C2、Ⅲ:早期措置段階)専用物件:なし			
マイクロフィルム番号							-							~			

橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋
----------------	----------	-------------	-------------------	------------	-------------

小規模橋梁点検調書(2.総合検査結果)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

1 / 1

総合検査結果	会社名	旭調査設計株式会社		橋梁点検者	美濃川真也		
	本橋は三林・坂井線に架設されているRC床版橋である。架設年次は不明である。 以下に主な損傷を記す。 上部工：床版に鉄筋露出が見られる。補修が必要である。 下部工：目立った損傷は見られない。 路上：高欄に錆が見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 ：地覆に剥離、ひびわれが見られる。損傷が軽微であることから経過観察とする。 ：舗装に凹凸、ひびわれが見られる。維持工事での対応が望ましい。						
損傷の概要	大区分	中区分	小区分	健全度区分 (最も悪いもの)	損傷の種類		
	上部工	床版		C2	剥離・鉄筋露出		
	路上	高欄		B2	錆、亀裂、ゆるみ・脱落		
		地覆		B2	ひびわれ、遊離石灰		
		縁石		B2	ひびわれ、遊離石灰		
		舗装		B2	路面の凹凸,舗装の異常		
	【参考】 概略対策 計画費用	上部工	下部工	支承部	路上	その他	合計
		502,500	0	0	222,600	0	725,100

橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	—
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(3.径間別一般図)


市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

1 / 1


全
体
一
般
図

荒江2号橋 橋梁一般図


平面図



側面図



断面図



橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---


小規模橋梁点検調書(3-2.径間別一般図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------


1 / 1

荒江2号橋 橋梁一般図


平面図



側面図



断面図







橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

2 / 4





現地状況写真	写真番号	5	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	6	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	下部工(A1橋台)	写真ファイル名	05.jpg	写真説明	下部工(A2橋台)	写真ファイル名	06.jpg
				メモ				メモ
				A1橋台 A2橋台上流側から望む				A2橋台 A1橋台上流側から望む
	写真番号	7	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	8	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	支承(起点側)	写真ファイル名	07.jpg	写真説明	支承(終点側)	写真ファイル名	08.jpg
				メモ				メモ
				目視不可				目視不可

橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

3 / 4





現地状況写真	写真番号	9	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	10	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	点検状況	写真ファイル名	09.jpg	写真説明	点検状況	写真ファイル名	10.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	11	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	12	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	防護柵(左側)	写真ファイル名	11.jpg	写真説明	防護柵(右側)	写真ファイル名	12.jpg
				メモ				メモ
								

橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(4.現地状況写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

4 / 4

現地状況写真	写真番号	13	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	14	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	地覆(左側)	写真ファイル名	13.jpg	写真説明	地覆(右側)	写真ファイル名	14.jpg
				メモ				メモ
								
	写真番号	15	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	16	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	伸縮装置(起点側)	写真ファイル名	15.jpg	写真説明	伸縮装置(終点側)	写真ファイル名	16.jpg
				メモ				メモ
								


橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

1 / 4

損傷図



小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

2 / 4

損傷図 (その2)

第1 径間 (A 1 橋台・支承)

上流側


橋台(全体):伸縮装置から漏水あり
写真番号:12

下流側



橋座面

Bh101



荒江2号橋


橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(5.損傷図)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

4 / 4

損傷図



橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

2 / 4

損傷写真

写真番号	5	撮影年月日	2020/9/4
写真説明	高欄	写真ファイル名	05.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B2 局部的な錆が見られる。	
写真番号	7	撮影年月日	2020/9/4
写真説明	地覆	写真ファイル名	07.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		①ひびわれ、遊離石灰-B2 幅の狭いひびわれと、遊離石灰が見られる。	




写真番号	6	撮影年月日	2020/9/4
写真説明	高欄	写真ファイル名	06.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		②錆、亀裂、ゆるみ・脱落-B2 局部的な錆が見られる。	
写真番号	8	撮影年月日	2020/9/4
写真説明	地覆	写真ファイル名	08.jpg
損傷程度		損傷の種類	
		メモ	
		③変形・欠損-B1 軽微な欠損が見られる。	

橋梁番号 (分割番号)	68764 -0	フリガナ 橋梁名	アラエニゴウキョウ 荒江2号橋	上下線 歩・車	分離なし 車道橋	径間 番号	1
----------------	----------	-------------	--------------------	------------	-------------	----------	---

小規模橋梁点検調書(6.損傷写真)

市町村	見附市	点検日	2020/9/4
-----	-----	-----	----------

4 / 4

損傷写真	写真番号	13	撮影年月日	2020/9/4	写真番号	14	撮影年月日	2020/9/4
	写真説明	橋台(起点側)	写真ファイル名	13.jpg	写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	14.jpg
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				その他 漏水が見られる。				その他 漏水が見られる。
	写真番号	15	撮影年月日	2020/9/4	写真番号		撮影年月日	
	写真説明	橋台(終点側)	写真ファイル名	15.jpg	写真説明		写真ファイル名	
	損傷程度		損傷の種類		損傷程度		損傷の種類	
				メモ				メモ
				その他 漏水が見られる。				