

見附市文化ホール 小ホールホワイエ側
3階屋上空調ガラリカバー工法修繕工事 仕様書

1. 工事名称など

工事番号	建工 第 44 号
工事名	見附市文化ホール 小ホールホワイエ側 3階屋上空調ガラリカバー工法 修繕工事
工事場所	見附市昭和町2丁目1番1号

2. 工事概要

- ① 文化ホール3階屋上（小ホールホワイエ側）に面する空調用ガラリをカバー工法にて修繕するもの。
- ② 既存ガラリのスクラップ処理等も併せて実施するものとする。

3. 注意事項

- ① 施工場所は、公共施設であり来場者等の第三者利用がある中で施工する必要があることから、安全に細心の注意を要すること。
- ② 施工にあたり騒音・振動が発生し、ホール運営に支障をきたす恐れがあることから、工程管理にあたっては、施設管理者である見附市及び文化ホール指定管理者と綿密に調整を行うこと。
- ③ 施工場所となる文化ホール3階屋上は、アスファルトシート防水が施工済みです。本工事の施工にあたり、必要に応じて、アスファルトシート防水への養生を実施すること。

4. その他

- ① 施工計画書を監督員に提出し、承諾を得ること。
- ② 竣工写真は、着手前と完了時を対比できるように作成すること。
- ③ 工事写真は、工事箇所・工程ごとにわかりやすく整理すること。