


名木野小学校区 通学路要対策箇所

青：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所
赤：交通安全対策の追加、修正をする箇所
黒：今後も継続的に対策を進める箇所





宅地化に伴い、路面の排水が不良により、歩行しづらい状況。また、通学路となっており、歩行空間の確保が必要。

対策：歩行空間整備、側溝整備



【名木野小】 No.2



対策 : 待避所設置



【名木野小】 No.3



対策 : 歩道設置

