



葛巻小学校区 通学路要対策箇所

青：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所
赤：交通安全対策の追加、修正をする箇所
黒：今後も継続的に対策を進める箇所






対策 : 歩行空間整備



【葛巻小】 No.16

雪消えが悪く、車両と歩行者が近接し、
接触事故が危惧される。
散水管ノズルの故障箇所多数あり。



対策 : 消雪パイプ更新



【葛巻小】 No.14




歩道脇に段差あり、転落防止
対策が必要

対策 : 安全柵設置



【葛巻小】 No.15



対策：要検討

