



新潟小学校区 通学路要対策箇所

青：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所
赤：交通安全対策の追加、修正をする箇所
黒：今後も継続的に対策を進める箇所





対策 : 歩行空間整備 (側溝蓋掛け、グリーンベルト設置)



【新潟小】 No.2



朝夕の交通量が多い路線であるが、歩道が無く、道路幅員が狭い。

対策 : 歩行空間整備、外側線引き直し、看板設置

