


今町小学校区 通学路要対策箇所

青：R7年度対策完了、完了見込みにより削除する箇所
赤：交通安全対策の追加、修正をする箇所
黒：今後も継続的に対策を進める箇所




【今町小】 No.5



対策：歩行空間整備



【今町小】 No.12




転落事故の危険性あり。(現況片側のみ防護柵あり)
地元からの防護柵設置の要望があったもの。現在は目の不自由な人も通行しているとのこと。

対策： 防護柵設置



【今町小】 No.13



小学校にも近く、通学児童も多い路線。住宅街の歩道が無い道路であり、車と歩行者の接触が危惧されている。

対策： 歩行空間整備、側溝蓋掛け



【今町小】 No.1

時折、若者がスケートボードで遊んでいて接触の恐れあり。



対策 : 注意看板や防犯カメラ



【今町小】 No.1 1

冬期間の通学路であり、交通量が多く歩行空間が狭い



対策 : 歩行空間整備

